



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел. (812) 718-25-05, <http://78.mchs.gov.ru>

Управление по Московскому району

г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116, тел. (812) 388-87-29

АКТ ПРОВЕРКИ  
соблюдения требований пожарной безопасности  
№ 36-1-15

Санкт-Петербург, Московский пр., д.116  
(место составления акта)

«01» марта 2021 г.  
(дата составления акта)  
15 часов 00 минут  
(Время составления акта)

На основании: распоряжения начальника управления по Московскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Кевлова Ивана Александровича от 15 января 2021 года № 36-1-15 была проведена плановая выездная проверка здания общежития, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 12-14 (значительный риск)

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) (наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

Наименование правообладателя (-ей) объекта защиты:

- Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Санкт-Петербургский техникум отраслевых технологий, финансов и права» (СПБ ГБПОУ «СПБТОТФИП»), юридический адрес: 196070, г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 20, ИНН 7810235910

(наименование юридического лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

« 26 февраля 2021 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.  
« 01 » марта 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч.  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня, 2 часа

(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Начальник АХО Потанин Александр Юрьевич Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Санкт-Петербургский техникум отраслевых технологий, финансов и права» ( по доверенности № 12 от 25.02.2021 г.)  
(Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) должности руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«11» часов «00» минут «26» февраля 2021 г.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Ашуров Межведин Султанович – инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Московского района управления по Московскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу; Суханов Юрий Юрьевич - инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Московского

района управления по Московскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

Лицо (-а), привлеченное (-ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или), наименование экспертной организации указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Начальник АХО Потанин Александр Юрьевич Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Санкт-Петербургский техникум отраслевых технологий, финансов и права» ( по доверенности № 12 от 25.02.2021 г.)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица,

Представлен отчёт о расчёте пожарного риска: не представлен.

(указываются реквизиты отчёта, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: нет

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы юридического (-их) лица (лиц), индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей) - правообладателей объекта защиты; с персоналом и руководством проведен дополнительный инструктаж о соблюдении требований пожарной безопасности; проведено учебно-тренировочное занятие с эвакуацией персонала и руководства;

- обследован используемый юридическим (-и) лицом (-ами), индивидуальным (-и) предпринимателем (-ями) при осуществлении деятельности объект защиты, по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 12-14.

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которые возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2		4
1	В лестничной клетке при выходе в поэтажный коридор 1-го и 2-го этажа отсутствуют двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах (с восточной стороны здания)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 53, ст. 89; СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.6	СПБ ГБПОУ «СПБТОТФИП»
2	Часть настенных речевых оповещателей располагаются на расстоянии менее 2,3 м. от уровня пола.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 42, ст. 46, ст. 54, ст. 83, ст. 84, ст. 91, ст. 103; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» п. 4.4	СПБ ГБПОУ «СПБТОТФИП»

3	Высота эвакуационного выхода из технического этажа (чердака) менее 1,8 метра (по факту – 1,55 метра)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 53, ст. 89; СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.2.	СПБ ГБПОУ «СПБТОТФИП»
4	В лестничных клетках допускается размещение оборудования (пожарные краны), выступающего из плоскости стен на высоте до 2,2 метра от поверхности проступей и площадок лестниц	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 89; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.9	СПБ ГБПОУ «СПБТОТФИП»
5	Ширина горизонтального участка пути эвакуации в свету менее 1,2 метра с учетом ширины дверного полотна - при двустороннем расположении дверей (2 этаж – 0,7 м, 4 этаж – 0,79 м, 5 этаж – 0,92 м, 6 этаж – 0,77 м)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 53, ст. 89; СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.3, 4.3.4	СПБ ГБПОУ «СПБТОТФИП»
6	Между маршами лестницы здания не предусмотрен зазор, шириной не менее 75 миллиметров.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 6 ч. 1 п. 2; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям» п. 7.14	СПБ ГБПОУ «СПБТОТФИП»
7	На путях эвакуации допускается устройство лестниц с различной высотой ступеней в пределах марша лестницы и лестничной клетки.	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 89; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.6.	СПБ ГБПОУ «СПБТОТФИП»
8	В местах прохождения кабельных каналов, через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости не предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 82, п. 7	СПБ ГБПОУ «СПБТОТФИП»
9	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (между 1-ым и 2-ым этажом, ухудшающие безопасную эвакуацию людей в случае пожара)	п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479	СПБ ГБПОУ «СПБТОТФИП»
10	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (подвал).	п. 35 в Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479	СПБ ГБПОУ «СПБТОТФИП»

11	Ширина эвакуационного выхода в свету менее 0,8 метра (по факту: из помещения комнаты отдыха – 0,64 метра; из комнаты для переговоров №2 – 0,76 метра)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 53, ст. 89; СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.19	СПБ ГБПОУ «СПБТОТФИП»
12	Лестница, высотой более 45 см не оборудована ограждением высотой не менее 1,2 метра с перилами (лестница ведущая в подвал)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 89; СП 1.13130. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.5	СПБ ГБПОУ «СПБТОТФИП»
13	Лестница №1, высотой более 45 см не оборудована ограждением высотой не менее 1,2 метра с перилами (фактическая высота ограждения с перилами – 1,03 метра)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 89; СП 1.13130. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.5	СПБ ГБПОУ «СПБТОТФИП»
14	Резервный источник питания электроприемников (аккумуляторные батареи) не обеспечивают питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме (устранено в ходе проверки).	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 1 ч. 2 п. 1, ст. 6 ч. 1 п. 2, ст. 42, ст. 46, ст. 54, ст. 83, ст. 84, ст. 91, ст. 103; СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» п. 5.20	СПБ ГБПОУ «СПБТОТФИП»

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств:

Фотоаппарат «Nikon Coolpix L2» (№ 41164636), Рулетка измерительная металлическая, дальномер лазерный «Leica DISTO X310»

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о неприятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты: не прилагается
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведённых исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не производились
4. Фототаблица: прилагается.


5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: с выявленными нарушениями согласен, нарушения будут устранены в установленный предписанием срок
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: № 36-1-15/1/1 от 01.03.2021 г.
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки): не оформлялся
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора):
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: \_\_\_\_\_

Подписи лиц, проводивших проверку:

Ашуров Межведдин Султанович – инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Московского района управления по Московскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

“01” 03 20 21 г.



С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Юпитерис Александр Юрьевич, начальник АХО

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“01” 03 20 21 г.

Сул  
(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)